RAPPEL DE SÉCURITÉ

Bombardier Produits Récréatifs inc.
565, rue de la Montagne
Valcourt, Québec, Canada J0E 2L0

www.brp.com

Date: 4 février 2011

Objet: Installation de dispositifs de retenue supplémentaires sur les coussins arrière des 230 Challenger et 230 Wake des années modèles 2009/2010

Cher propriétaire de bateau Sea-Doo®,

Cet avis vous est envoyé en collaboration avec la Garde côtière américaine et Transports Canada conformément aux exigences de la *Federal Boat Safety Act* et des autres lois pertinentes. Bombardier Produits Récréatifs inc. et BRP US Inc. («BRP») mènent un rappel de sécurité volontaire de certains modèles de bateaux Sea-Doo.

Quel est le problème potentiel?
Sur les modèles mentionnés ci-dessus, les coussins arrière pourraient involontairement se détacher et tomber du bateau. Si cette situation se produit pendant qu'on transporte le bateau sur une remorque, le coussin tombé pourrait représenter un danger routier ou frapper un véhicule à l'arrière, et causer une collision.

Que devriez-vous faire?
Prenez rendez-vous avec un concessionnaire BRP autorisé de bateaux Sea-Doo pour faire installer *gratuitement* un dispositif de retenue supplémentaire (sangle de retenue élastique) sur chaque coussin arrière. Entre-temps, soyez conscient que la situation décrite peut se produire, et enlevez les coussins arrière avant de remorquer le bateau.

Que faire si vous croyez que cet avis est une erreur?
Cet avis vous est envoyé selon l'information la plus à jour que nous possédons. Si vous n'êtes plus propriétaire du bateau ou que cet avis présente des informations incorrectes, veuillez communiquer avec BRP le plus tôt possible.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, ou pour savoir comment trouver le concessionnaire BRP autorisé de bateaux Sea-Doo le plus près:
• Visitez le www.sea-doo.com
• Ou appelez au: 1-888-638-5397
De 9h30 à 17h30 heure de l'Est du lundi au jeudi
De 10h30 à 17h30 heure de l'Est le vendredi

Nous regrettons les inconvénients que cette situation pourrait vous causer. Nous vous remercions de prêter une attention immédiate à ce dossier.

Salutations,
Service après-vente

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

®MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Imprimé au Canada.

NUMÉROS DE SÉRIE DES BATEAUX 2009 TOUCHÉS

Modèle: 779A
022000
022002
De 022004 à 022006
022008
De 022010 à 022013
De 022021 à 022023
De 022026 à 022027

Modèle: 779B
022001
022003
022007
022009
De 022015 à 022020

Modèle: 779N
De 022250 à 022260

Modèle: 779P
022261

Modèle: 789A
024000
De 024002 à 024004
De 024008 à 024009
De 024012 à 024016
De 024019 à 024021
De 024030 à 024036
De 024042 à 024043
024048

Modèle: 789B
De 024500 à 024501
De 024503 à 024504
024506
024509
024513
De 024516 à 024520

Modèle: 789C
028000

Modèle: 789D
028500

Modèle: 789E
024001
De 024005 à 024007
De 024010 à 024011
De 024017 à 024018
De 024022 à 024029
De 024037 à 024041
De 024044 à 024047
024050

Modèle: 789F
024502

Modèle: 789F (suite)
024505
De 024507 à 024508
De 024510 à 024512
De 024514 à 024515
024521

Modèle: 789N
De 022503 à 022510
De 022512 à 022516
De 022518 à 022529
De 022531 à 022541
De 022544 à 022554

Modèle: 789P
De 022500 à 022502
De 022542 à 022543

Modèle: 789W
De 025500 à 025526

Modèle: 789X
De 026500 à 026502

Modèle: 799A
023001
De 023004 à 023009
De 023014 à 023018
De 023021 à 023028
De 023033 à 023037
De 023044 à 023051
De 023056 à 023064
De 023072 à 023079

Modèle: 799B
De 023500 à 023501
De 023503 à 023506
De 023509 à 023511
De 023519 à 023525
De 023529 à 023537
023544

Modèle: 799C
De 027000 à 027001
De 027003 à 027004
De 027008 à 027010
De 027016 à 027018
De 027023 à 027027

Modèle: 799D
De 027500 à 027501
027505
027507
027510

Modèle: 799E
De 023002 à 023003
De 023010 à 023013

Modèle: 799E (suite)
De 023019 à 023020
De 023029 à 023032
De 023038 à 023041
De 023052 à 023055
De 023065 à 023071
De 023082 à 023087

Modèle: 799F
023502
De 023507 à 023508
De 023512 à 023518
De 023526 à 023528
De 023538 à 023543

Modèle: 799G
027002
De 027005 à 027007
De 027012 à 027014
De 027019 à 027022
De 027028 à 027031

Modèle: 799H
De 027502 à 027504
027506
De 027508 à 027509
027511

Modèle: 799W
De 025000 à 025049
De 025051 à 025095

Modèle: 799X
De 026000 à 026078

NUMÉROS DE SÉRIE DES BATEAUX 2010 TOUCHÉS

Modèle: 77AA
De 018000 à 018008

Modèle: 77AN
018250

Modèle: 78AA
De 020000 à 020004
De 020012 à 020016
De 020018 à 020019

Modèle: 78AB
020500
De 020503 à 020506

Modèle: 78AE
De 020005 à 020011
020017
020020
De 020023 à 020024

Modèle: 78AF
De 020501 à 020502
De 020507 à 020508

Modèle: 78AN
De 018500 à 018505

Modèle: 78AW
De 021500 à 021508

Modèle: 79AA
De 019000 à 019008
De 019016 à 019017
019020
019022

Modèle: 79AB
De 019500 à 019505
De 019507 à 019508
De 019510 à 019512

Modèle: 79AE
De 019009 à 019015
019018

Modèle: 79AF
019506
019509
019513

Modèle: 79AW
De 021000 à 021044

Modèle: 79AX
De 022000 à 022034
De 022036 à 022038

Bombardier Produits Récréatifs inc.
565, rue de la Montagne
Valcourt, Québec, Canada J0E 2L0
T 450.532.2211

www.brp.com

Addenda au Guide du conducteur Série 230 – Sangles de retenue pour coussins arrière

Cher propriétaire de bateau Sea-Doo,

Votre bateau comporte maintenant des sangles de retenue servant à fixer les coussins arrière, conformément au rappel de sécurité.

Cette mise à jour implique qu'il faut respecter les recommandations suivantes :

S'assurer que les sangles de retenue sont attachées avant de transporter le bateau sur une remorque ou de partir en randonnée.



⚠ AVERTISSEMENT

L'omission de fixer les coussins des sièges arrière avec les sangles de retenue pourrait entraîner la perte des coussins. Toujours fixer les coussins des sièges au bateau à l'aide des sangles avant de transporter le bateau sur une remorque ou de partir en randonnée. Un coussin non fixé pourrait involontairement se détacher et tomber du bateau pendant qu'on transporte celui-ci sur une remorque ou pendant une randonnée. Un coussin tombé pourrait représenter un danger routier ou frapper un véhicule à l'arrière, et causer une collision.

Nous recommandons de détacher les sangles pour accéder à la zone de rangement du bateau.

Conservez le présent addenda dans le Guide du conducteur.

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am