



AVISO DE RECALL DE SEGURANÇA

Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condominio Empresarial AZTech
Avenida James Clerck Maxwell, 280 - Modulo 04
13069-380, Campinas SP
Brazil

T 55.19.3716.8600
F 55.19.3246.3800

www.brp.com

Campinas, 28 de julho de 2014

Moto aquática Sea-Doo® – SPARK™ - Possível defeito na coluna de direção/guidão

Prezado proprietário da moto aquática Sea-Doo Spark,

Qual é o motivo deste aviso?

A *Bombardier Recreational Products Motores da Amazônia Ltda.* – BRP Brasil está promovendo o recall de segurança das motos aquáticas Sea-Doo Spark, ano-modelo 2014, com números sequenciais de série entre 00989 e 66787, fabricadas entre os dias 01/02/2014 e 21/06/2014.



Qual é o problema em potencial?

Quando conduzida com aplicação de manobras intensas e saltos, pode ocorrer a quebra da coluna de direção e/ou guidão da moto aquática, o que poderá resultar na perda de equilíbrio do condutor e/ou do controle da moto, podendo causar danos físicos ou morte ao condutor, eventuais ocupantes e/ou terceiros.

O que você deve fazer?

Caso a sua moto aquática esteja incluída neste recall, favor suspender o seu uso imediatamente e contatar um de nossos revendedores autorizados a fim de agendar a troca gratuita da coluna de direção. O atendimento será feito no horário das 9:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira.

Se você tiver quaisquer perguntas, precisar de ajuda ou quiser localizar o revendedor BRP autorizado mais próximo:

- Visite o site www.sea-doo.com.br
- Ou ligue para: (19) 3783-9600.

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Rotax
Can-Am

Sua satisfação contínua com sua moto aquática é importante para nós. Entenda que tomamos essa medida no melhor interesse de sua segurança e da correta operação de sua moto aquática. Pedimos desculpas por quaisquer transtornos que este comunicado possa causar.

Agradecemos a sua atenção imediata referente a este assunto.

Atenciosamente,
Departamento de Serviços Pós-Vendas