

AVISO DE RECALL DE SEGURANÇA

SEA-DOO®



A trava da caixa térmica pode encaixar-se automaticamente quando a tampa é fechada, possibilitando trancar uma pessoa ali dentro, o que representa um perigo de aprisionamento e sufocação.

Os clientes devem imediatamente colocar as caixas térmicas fora do alcance de crianças.

O que o cliente deve fazer?

- Os clientes devem ir até uma concessionária autorizada da Sea-Doo com a caixa térmica LinQ para atualizá-la. As peças para efetuar este recall estarão disponíveis a partir de 22 de julho de 2019.



LinQ™ 51L (13.5 US gal) Cooler

P/N 269800817



Recalled latch

Para fins de identificação, o número de peça 269800817 foi moldado embaixo da caixa térmica.

Se você tiver perguntas ou precisar de assistência:

- Acesse o site www.sea-doo.com

Avise até, no mínimo, 31 de janeiro de 2020